

АКТ

Технического осмотра транспортного средства
Составлен «» _____ 2022 года.

Марка, модель ТС	ГАЗ 3897-0000010-13 инв№ 60888
Регистрационный номер	В 643 ОК 102 RUS
Идентификационный номер (VIN)	X89389713A0BZ7146
Год выпуска ТС	2010
Модель, № двигателя	Д245.7Е2*551979
Шасси, (рама) №	330810А0993469
Кузов, (прицеп) №	X89389713А0ВZ7146
Цвет кузова (кабины)	БЕЛЫЙ
Паспорт транспортного средства (ПТС)	52 НВ 252910
Свидетельство о регистрации ТС	0213 739372
Балансовая стоимость, руб.	998 815,85
Остаточная стоимость, руб.	110 979,23

Принадлежность транспортного средства: филиал ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке

Адрес владельца: 453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.50 лет Октября, 58

В результате визуального осмотра установлено:

1. Пробег 122 905 км

2. Заменены следующие агрегаты базовой комплектации: - _____

3. Проведено переоборудование с заменой базовых агрегатов: _____

4. Дополнительно установленное оборудование: _____

5. Отсутствуют следующие агрегаты базовой комплектации: - _____

6. Эксплуатационные дефекты:

Двигатель: Требуется капитальный ремонт

Трансмиссия: Требуется капитальный ремонт

Ходовая часть: Требуется текущий ремонт

Салон: Коррозия основания нижней части фургона-мастерской, кабины, передних крыльев. Разрушение обшивки сиденьев. Требуется ремонт электропроводки.

Заключение о техническом состоянии: Автомобиль технически неисправен.

Директор филиала

Главный бухгалтер

М.П.

Представитель организация-оценщик

_____ / Р.Р. Фаршатов /
 _____ / О.И. Рытова /
 _____ / _____ /

